


Схема установки для торкретирования



1 — передвижной компрессор (см. также [ремонт компрессоров](#)); 2 — шланги для подачи воздуха; 3 — бак для материалов; 4 — машина для набрызга; 5 — шланг для подачи материалов; 6 — сопло; 7 — шланг для воды; 8 — бак для воды