


Схема останова мини генератора SDMO Phoenix 3000/4000



Отключить электрооборудование от розеток ГУ и оставить двигатель работать в режиме без нагрузки в течение одной-двух минут.

- 1) Установить выключатель зажигания "On/Off" (Пуск/Останов) в положение "OFF" (Останов): двигатель остановится.
- 2) Перевести топливный кран (1) в положение "CLOSED" (закрыт) .