















Схема главных цепей								
Код схемы	IM	IMC	IMB	PM	QM	QMC	QMB	
Номинальный ток ячейки, А	400 — 630			200	200			
Номинальный ток сборных шин, А	630 — 1250							
Число ТТ	-	От 1 до 3	-	-	-	3	-	
Ширина, мм	375 или 500			375	375	625	375	
Назначение ячейки	Ввод или ОЛ		ОЛ	Ввод или ОЛ			Влево, вправо	
Привод	СИТ				СИ			
Схема главных цепей								
Код схемы	CRM	CRM	DM1-A	DM1-D	DM1-R	DM1-W	DM1-Z	
Номинальный ток ячейки, А	400	250	400 — 630		400	400 — 630	1250	
Номинальный ток сборных шин, А	630 или 1250				630	630 или 1250	1250	
Число ТТ	От 1 до 3			3				
Ширина, мм	750				500	750		
Назначение ячейки			Ввод или ОЛ	ОЛ вправо или влево	Ввод или ОЛ			Вправо
Привод разъединителя	CS		CS					
Привод контактора или выключателя	С магнитным удержанием или с устройством механической фиксации		RI					

Схемы первичных соединений ячеек SM6