



Схемы УВН цеховых подстанций при магистральной схеме питания ТП: а - с разъединителями на вводе и выводе, разъединителем и выключателем в цепи трансформатора; б - с выключателями нагрузки на вводе и выводе, выключателем нагрузки и предохранителями в цепи трансформатора; в - с шинными накладками на вводе и выводе, разъединителем и предохранителями в цепи трансформатора