





Наименование	Обозначение
<p>Прибор электроизмерительный:</p> <p>показывающий</p> <p>регистрирующий</p> <p>интегрирующий (например, счетчик электрической энергии)</p>	  
<p><i>Примечания:</i></p> <p>1. При необходимости изображения нестандартизованных электроизмерительных приборов следует использовать сочетания соответствующих основных обозначений, например, комбинированный прибор (показывающий и регистрирующий).</p> <p>2. Для указания назначения электроизмерительного прибора в его обозначение вписывают условные графические обозначения, установленные ЕСКД, а также буквенные обозначения единиц измерения или измеряемых единиц, которые помещают внутри графического обозначения электроизмерительного прибора</p>	

Выдержка из ГОСТ 2.729-68 Обозначения условные графические в схемах. Приборы измерительные