



Однолинейные схемы главных цепей УВН КТП 630 и КТП 1000
Чирчикского трансформаторного завода: а - ВВ-1; б - ШВВ-2 -; в -
ШВВ-2-2; г - ШВВ-2-3; д - ШВВ-3