


Схема сборки хомутовых строительных лесов ЛСПХ-40



Условные обозначения:

- == - деревянные подкладки;
- - стыки стоек
- | - стыки связей. (болт М8х70)

1. Стойка 4м;
2. Стойка 2м;
3. Связь 5,2м;
4. Связь 3,6м;
5. Поперечина;
6. Башмак;
7. Пробка.