





Стандартные схемы и группы соединения трехобмоточных [трехфазных автотрансформаторов](#)

Схема соединения обмоток		Диаграмма векторов напряжений холостого хода		Условное обозначение
ВН и СН	НН	ВН и СН	НН	
				<p>УН авто/Д-0-11</p>