


Способы соединения конденсаторных установок



а, в, е — звездой; б, г, д — треугольником