



Схема «заход-выход»: 1 - трансформаторы тока, установка которых должны быть обоснована (индекс схемы - 6 по [26])