

Схема главных цепей							
Номер схемы	1	2	3	4	7, 8*	9	10
Назначение	Ввод или отходящая линия						
Номинальный ток, А	630; 1000						
Схема главных цепей							
Номер схемы	11	12	15	16	17	18	21
Назначение	Ввод или отходящая линия		Ввод с разъединителем				Линия с разъединителем
Номинальный ток, А	630; 1000						
Схема главных цепей							
Номер схемы	22	23	26	27	28	29	30
Назначение	Линия с разъединителем		Секционирование				
Номинальный ток, А	630; 1000		630; 1000				
Схема главных цепей							
Номер схемы	34	35	36	37	38		
Назначение	Секционная связь между рядами					Глухой ввод	
Номинальный ток, А	630; 1000						

## Схемы первичных соединений камер К-65

\*Камера с кабельным вводом (выводом)